



Área de Risco Alto (R3)

Área de Risco Muito Alto (R4)

Cicatriz do Deslizamento

Trinca / Degrau de Abatimento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Setorização de risco na Rua da Glória - Parque Belém

Nas chuvas de abril de 2022 foi deflagrado um deslizamento de solo residual que mobilizou material lateralmente a edificação no ponto 1 e atingiu uma casa em construção (ponto 3). Ao lado do deslizamento havia um degrau de abatimento de 24 metros de comprimento e 3 metros de profundidade (ponto 2).

R4 - Em segunda vistoria realizada no dia 07 de junho de 2022 foi analisado o rompimento do degrau sendo deflagrado em deslizamento onde mobilizou material de solo residual profundo até o quintal da edificação ao lado do terreno vazio. Além da edificação atingida, outras 6 estão nesta classificação de Risco Muito Alto, pois o terreno ainda apresenta grande instabilidade e mostra um direcionamento preferencial do material em casos de avanço do processo.

R3 - As edificações enquadradas nesta classificação de Risco Alto configuram a vulnerabilidade da encosta, pois foi possível observar trincas e degraus de abatimento no terreno. Recomenda-se o monitoramento do processo, pois em casos de altos índices pluviométricos pode ser potencializado.

QR
CODE