

Boletim Nº 027

LOCAL	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
E.M. Frei Bernardo	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Parque Mambucaba	21/10/2014	SAAE
Igreja Católica	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Parque Mambucaba	21/10/2014	SAAE
Posto de Saúde	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Parque Mambucaba	21/10/2014	SAAE
E.M. Áura Pires da Gama	0,3	Presença	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	21/10/2014	SAAE
Regional	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Bracuhy	21/10/2014	SAAE
Fonte do Bracuhy	0,0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Bracuhy	21/10/2014	SAC**
Fonte da Usina	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Piraquara	21/10/2014	SAC**
Regional	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Parque Mambucaba	21/10/2014	SAAE
E.M. Inácio During	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Vila Histórica	21/10/2014	SAAE
E.M. Cecília Edileus	0,0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Grataú	21/10/2014	SAC**
CRAS PQ. Mambucaba	0,2	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Parque Mambucaba	21/10/2014	SAAE
Corpo de Bombeiros	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Frade	21/10/2014	SAAE
Bica da Figueira	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Vila Histórica	21/10/2014	SAC**
Posto de Saúde	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Vila Histórica	21/10/2014	SAAE

* O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels

** SAC – Solução Alternativa Coletiva.

*** SAI – Solução Alternativa Individual.

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.