

Local	Cloro Residual	Coliforme Total	Coliforme Fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
Casa Abrigo	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Areal	09/12/2014	SAAE
Posto de Saúde	1,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Nova Angra	09/12/2014	SAAE
CEIM	1,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Nova Angra	09/12/2014	SAAE
E.M. Dr. Orlando Gonçalves	3,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Banqueta	09/12/2014	SAAE
Fonte da Banqueta	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Banqueta	09/12/2014	SAC**
Posto de Saúde	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Belém	09/12/2014	SAAE
E.M. Princesa Isabel	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Belém	09/12/2014	SAAE
Hospital da Japuíba	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Japuíba	09/12/2014	SAAE
C.M. Deise Maria	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Japuíba	09/12/2014	SAAE
E.M. Cleusa Jordão	0,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Japuíba	09/12/2014	SAAE
Guarita do Trevo	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Ribeira	09/12/2014	SAAE
Posto de Saúde	2,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Campo Belo	09/12/2014	SAAE
Fonte da Rua 02	0,0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Enseada	09/12/2014	SAC**
Fonte do Zé do Brejo	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Encruzo da Enseada	09/12/2014	SAC**

* O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente a amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental. Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels.

** SAC – Solução Alternativa Coletiva.

*** SAI – Solução Alternativa Individual.

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.