



Ocorrência de dois deslizamentos na Avenida Vereador Benedito Adelino, bairro Enseada, sem registro de óbitos ou feridos. Trata-se de reativação e evolução de ocorrências anteriores relacionado ao eventos de 20/03 e 01/04. 1) O deslizamento é do tipo planar de solo residual raso e rocha à montante da rua com ruptura de 3 metros. O talude tem aproximadamente 3 metros de altura e uma inclinação de 70°. A vegetação é de porte pequeno a médio, e o alcance do material transportado atingiu parte da rua. 2) Deslizamento planar de solo residual raso e rocha em frente a residência de nº 150, o material deslocado da encosta atingiu parte da rua. A distância da residência nº150 até a base do talude é de 12 metros. O talude tem altura aproximada de 4 metros e uma inclinação de 75°. Os 2 deslizamentos fazem parte da mesma encosta e caso haja evolução do processo, o seu material por ser solo raso e rocha, tem potencial para atingir a rua à jusante dos taludes. A delimitação da área de risco remanescente é feita com base na observação do processo que encontra-se em estágio de evolução, podendo ser acelerado em casos de chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS

ABRIL DE 2022

Deslizamento na Avenida Vereador Benedito Adelino - Enseada

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

