


# ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS




- Área de Risco Alto (R3)
- Trinca / Degrau de Abatimento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

QR  
CODE



## Setorização de Risco em Itanema - próximo ao Bar do Chuveiro

A vistoria foi realizada no dia 12 de julho de 2022 para avaliar a área que apresenta evidências de risco geológico após o período chuvoso de abril de 2022.

**R3** - A encosta onde se encontram as edificações apresenta características de Risco Alto. Foi observado movimentação do terreno onde uma escada de acesso foi tombada (4). Ao lado da escada também foi analisado processo de erosão em estágio ativo. À montante das edificações há uma drenagem quebrada que termina na escadaria de acesso, e não foram observados outros sistemas de drenagem por toda a escada, o que em tempos chuvosos dificulta a passagem de moradores e a água não tem um direcionamento escoando pelo terreno (2). Além de não observar sistema de drenagem eficiente, também foi observado canos com vazamento de água constante na encosta (3). Em diversos trechos foram vistos degraus de abatimento no terreno (1). Diante do exposto, é recomendado o monitoramento da evolução do processo, pois encontra-se ativo e podendo ser potencializado em casos de altos índices pluviométricos.