



Setorização de Risco
MORRO DA BOA VISTA



- Área de Risco Alto (R3)
- Blocos mobilizados
- Cicatriz do Deslizamento
- Bloco

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

A presente vistoria foi realizada no dia 12/07/22 na Rua da Pedreira para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3), após os eventos chuvosos de abril de 2022. A rua da Pedreira recebe esta denominação devido a exploração de rocha que existia no local, encerrada há 20 anos, aproximadamente. Foi observado um deslizamento planar à jusante da rua em direção ao rio Perequê, e também houve a queda de dois blocos na mesma rua, sem vítimas.

R3 - As duas edificações na área do polígono apresentam características que configuram Alto Risco por estarem localizadas uma à montante e outra à jusante da pedreira, com distância inferior a 1 metro do corte verticalizado, o qual pode apresentar instabilidade. Além disso, estas casas estão a cerca de cinco metros de um depósito de blocos inconsolidados, onde houve a queda de dois blocos. Recomenda-se o monitoramento da evolução do processo, e se necessário, a realização de intervenções adequadas.

