

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS



Área de Risco Alto (R3)

Área de Risco Muito Alto (R4)



Cicatriz do Deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Setorização de Risco

JARDIM BALNEÁRIO / MORRO DA GLÓRIA

Foi realizada uma vistoria técnica no dia 20/07/22 para delimitar as áreas que apresentaram evidências de risco geológico muito alto (R4) e alto (R3) em consequência dos eventos chuvosos de abril de 2022. Foi observado um deslizamento planar de solo sobre rocha, na Rua Prefeito João Gregório Galindo, Jardim Balneário.

A ruptura de deslizamento foi dimensionada em 21 metros de altura, 5 metros de largura e 34 graus de inclinação e profundidade chegando a 2 metros. O terreno a jusante é um afloramento rochoso de 6 metros de altura e 89 graus de inclinação. Tal afloramento apresenta drenagem perene assim como fraturas na sua porção inferior. Nota-se 1 imóvel a montante do referido rompimento em uma distância nula do mesmo e 3 imóveis ao lado do solo mobilizado.

R4 - As 4 edificações situadas dentro da área delimitada estão em Risco Muito Alto, dados os indicadores observados in loco no momento da vistoria. Caso sejam mantidas as condições na área afetada, é provável que haja evolução lateral e a montante da cicatriz e novos eventos destrutivos durante as estações chuvosas.



QR CODE