



Ocorrência de deslizamento planar de solo residual no talude à montante da residência 460 na Rua da Assembléia, localizado no bairro Santa Rita do Bracuí, não houve feridos ou óbitos. O talude possui cerca de 2 metros de altura, 2 metros de extensão da crista com 55° de inclinação. Alguns blocos de rocha de pequeno porte se desprenderam seguindo o caminho de uma canaleta até a base do talude, onde existe um muro em um terreno vazio, não atingindo nenhuma residência. Na crista da cicatriz há vegetação com porte médio a alto, e no entorno e na base a vegetação é de pequeno porte. O polígono de risco remanescente engloba a residência nº 460 à jusante do talude em caso de avanço no processo.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ANGRA DOS REIS**

**ABRIL DE 2022**

**Deslizamento na Rua da Assembléia em Santa Rita do Bracuí**

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

