

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES




Angra dos Reis- RJ Dezembro/2011

Setor RJ_AR_SR_18_CPRM Camorim Pequeno UTM 23 K 573767 E 7455767 N











Descrição: Vale com ocupação desordenada com aterramento e edificações no talvegue da drenagem e encostas íngremes formadas por colúvios e depósito de talus com sucessão de corte aterro. Risco de escorregamento planar, rolamento de blocos e enxurradas.

Quantidade de casas em risco: 520 Quantidade de pessoas em risco: 2080

Sugestões de medidas:

- Evacuação
- Remoção

Legenda

Google earth

Altitude do ponto de visão 333 m 🔘

Delimitação do Setor de Risco

> Sentido da drenagem

Trinca/Degrau de abatimento

Sentido do movimento de massa

Cicatriz de escorregamento