

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Angra dos Reis- RJ
Dezembro/2011

Setor RJ_AR_SR_34_CPRM
Mombaça
UTM 23 K 572390 E 7454390 N



Descrição: Encosta montanhosa muito íngreme com presença de trincas e degraus de abatimento em concordância com o fraturamento do maciço rochoso. Trincas com abertura superior a 1,5m. Presença de solo exposto com muitas feições de instabilidade. Ocorrência de depósito de talus. Drenagem intermitente com muitos blocos e matacões. Ocupação na base da encosta composta por mansões de veraneio.

Quantidade de casas em risco: 9
Quantidade de pessoas em risco: 36

Sugestões de medidas:

- Evacuação
- Monitoramento
- Implantação de sistema de alerta

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- - - - - Trinca/Degrau de abatimento
- Sentido do movimento de massa
- Cicatriz de escorregamento

