


# AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Angra dos Reis- RJ  
Dezembro/2011  
Setor RJ\_AR\_SR\_22\_CPRM  
Sapinhatura  
UTM 23 K 572016 E 7456167 N




**Descrição:** Encosta montanhosa formada por depósito de talus densamente habitada, com ocupação desordenada, com rastejo instalado, com alta taxa de movimentação. Diversas casas demolidas e interditadas. Risco de dano em estruturas em razão do rastejo, escorregamento planar e rolamento de blocos.

**Quantidade de casas em risco:** 526  
**Quantidade de pessoas em risco:** 2104

### Sugestões de medidas:

- Evacuação
- Remoção



### Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- - - Trinca/Degrau de abatimento
- Sentido do movimento de massa
- ..... Cicatriz de escorregamento