

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Angra dos Reis- RJ
Dezembro/2011
Setor RJ_AR_SR_23_CPRM
Marinas
UTM 23 K 572143 E 7455177 N



Descrição: Encosta montanhosa com cicatriz de escorregamento planar solo/solo. Evento danificou diversas casas. Risco de escorregamento planar e queda de blocos.

Quantidade de casas em risco: 309
Quantidade de pessoas em risco: 1236

Sugestões de medidas:


- Evacuação
- Remoção

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- - - Trinca/Degrau de abatimento
- Sentido do movimento de massa
- - - Cicatriz de escorregamento

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Angra dos Reis- RJ
Dezembro/2011
Setor RJ_AR_SR_24_CPRM
Marinas
UTM 23 K 571693 E 7454321 N



Descrição: Encosta montanhosa com depósito de talus e grande volume de blocos e matacões instáveis. Feições de movimentação de matacões com diâmetros superiores a 10m. Risco remanescente de escorregamento planar ocorrido em 2010.

Quantidade de casas em risco: 124
Quantidade de pessoas em risco: 496

Sugestões de medidas:

- Evacuação
- Monitoramento

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido da drenagem
- - - Trinca/Degrau de abatimento
- Sentido do movimento de massa
- - - Cicatriz de escorregamento

