


Angra dos Reis - Rio de Janeiro  
Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-051  
Divinéia

Morro das Velhas  
UTM 23k 571686 E / 7460039 S



### Descrição:

Encosta íngreme, vegetada, composta por solo raso sobre afloramento rochoso. Presença de moradias instaladas na base do talude natural, com risco de atingimento por deslizamentos planares.

As residências utilizam do método corte-aterro, prejudicando a estabilidade do terreno, onde deslizamentos de terra, já ocorreram.

**Quantidade de imóveis em risco:** 35

**Quantidade de pessoas em risco:** 140

### Sugestões de medidas estruturais

- Remoção das moradias dentro da área delimitada

### Legenda

-  Delimitação do setor de alto risco
-  Sentido da drenagem
-  Cicatriz de ruptura
-  Sentido do movimento de material