

Angra dos Reis - Rio de Janeiro  
Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-059

Pontal

Condomínio Angra Azul

UTM 23k 568862 E / 7461520 S



### Descrição:

Encosta íngreme, vegetada, composta por solo raso sobre afloramento rochoso. Presença de moradias instaladas na base do talude natural, com risco de atingimento por deslizamentos planares de grande magnitude.

Apesar das moradias serem bem executadas, a altitude e a inclinação da encosta sugerem rompimento de material na linha de cumiada, implicando em possíveis deslizamentos planares com muita energia e potencial destruidor.

Quantidade de imóveis em risco: 50

Quantidade de pessoas em risco: 200

### Sugestões de medidas estruturais

- Remoção das moradias dentro da área delimitada
- OU
- Obras de contenção (Drenagem de topo e muro de impacto)

### Legenda

- Delimitação do setor de alto risco
- Sentido da drenagem
- - - Cicatriz de ruptura
- Sentido do movimento de material