



Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Dezembro 2011

Setor RJ-AR-SR-060
Serra D'água
UTM 23k 573826 E / 7468688 S



Descrição:

Moradias instaladas às margens de rio caudaloso, de alta energia, num vale encaixado. O leito e as margens são ricos em matacões e já houve ocorrência de enxurradas. Mesmo nas drenagens secundárias, observam-se muitos blocos.

As vertentes onde se encontram as cabeceiras das drenagens que alimentam o rio são altas e íngremes, sugerindo a possibilidade de enxurradas de alto potencial destruidor, com transporte de blocos e matacões.

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 230

Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 920

Sugestões de medidas estruturais

- Remoção das moradias às margens do rio

Legenda

 Delimitação do setor de alto risco

 Sentido da drenagem

 Cicatriz de ruptura

 Sentido do movimento de material